

Karta 2. RUČNO RUKOVANJE – PROCIJENJENA VREMENA, s

Definicije

Ručno rukovanje uključuje hvatanje, pomicanje (transportiranje) i orientiranje dijelova ili sklopova prije no što se umetnu ili dodaju u nosač (stegu) ili narastajući proizvod.

α simetrija jest rotacijska simetrija dijela oko osi okomite osi umetanja (Slika 1.). Za dijelove s jednom osi umetanja, orientacija s kraja na kraj potrebna je za $\alpha = 360^\circ$; inače $\alpha = 180^\circ$.

β simetrija je rotacijska simetrija dijela oko osi umetanja, ili ekivalentno, oko osi koja je okomita na plohu na koju je dio položen (postavljen) tijekom sklapanja (Slika 1.). Vrijednost rotacijske simetrije je najmanji kut za koji dio može biti rotiran da ponovi svoju (prvotnu) orientaciju. Za valjak umetnut u kružni pravokutni provrt, $\beta = 0^\circ$; za dio kvadratnoga presjeka umetnutog u kvadratni pravokutni provrt $\beta = 90^\circ$.


Debljina je duljina najkratice stranice najmanje pravokutne prizme koja ovija dio. Ako je dio valjkast, ili posjeduje pravilni poligonalni presjek s pet ili više stranica, i ako je promjer valjka manji od duljine, tada se debljina definira kao polumjer najmanjeg valjka koji može oviti dio.

Veličina je duljina najduže stranice najmanje pravokutne prizme koja može oviti dio. U karti je termin *veličina* zamijenjen terminom *duljina* (Slika 2.).

Napomene


- Prilikom rukovanja dijelovima može doći do poteškoća ako se dijelovi ugnježđuju, zapliču, ili naliježu jedan na drugi, dijelovanjem magnetičnosti ili maziva, ako su vrlo glatki ili zahtijevaju brižno rukovanje. Dijelovi koji se ugnježde ili zapliču su oni dijelovi koji se zapliču kada su u nesređenoj gomili, ali se mogu odvojiti jednostavnim rukovanjem pojedinačnim dijelom (nprimjer spiralne opruge). Dijelovi koji su skliski (glatki) jesu oni koji lako iskliznu iz prstiju ili standardnog alata za hvatanje. Dijelovi kojima treba pažljivo rukovati su oni koji su lomljivi (krhki) ili mekani, imaju oštре bridove ili predstavljaju drugu opasnost po radnika.

- Dijelovi koji se čvrsto ugnježde ili zapletu su oni dijelovi koji se u gomili tako zapletu da je potrebno upotrijebiti obje ruke za razdvajanje. Savitljivi dijelovi su takvi da se tijekom rukovanja jako deformiraju zahtijevajući korištenje dviju ruku (nprimjer gumene ploče i remenje).



α	0°	180°	180°	90°	360°	360°
β	0°	0°	90°	180°	0°	360°

Slika 1. Primjeri simetričnosti dijelova



Slika 2. Definiranje ovojnica, duljine i debljine

dijelovima se može rukovati jednom rukom, bez pomoći alata za hvatanje	dijelovima je lako rukovati										otežano rukovanje dijelovima (1)			
	dublina [mm]...		> 2			≤ 2			> 2			≤ 2		
	duljina [mm]...	> 15	$\geq 6 \text{ i } \leq 15$	< 6	> 6	≤ 6	> 15	$\geq 6 \text{ i } \leq 15$	< 6	> 6	≤ 6			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
($\alpha+\beta$) < 360°	0	1,13	1,43	1,88	1,69	2,18	1,84	2,17	2,65	2,45	2,95			
$360^\circ \leq (\alpha+\beta) < 540^\circ$	1	1,5	1,8	2,25	2,06	2,55	2,25	2,57	3,06	3	3,38			
$540^\circ \leq (\alpha+\beta) < 720^\circ$	2	1,8	2,1	2,55	2,36	2,85	2,57	2,9	3,38	3,18	3,7			
($\alpha+\beta$) = 720°	3	1,95	2,25	2,7	2,51	3	2,73	3,06	3,55	3,34	4			

dijelovima se može rukovati jednom rukom, ali samo koristeći alat za hvatanje (sitni dijelovi)	za rukovanje dijelovima trebaju...										standardni alati drugačiji od pinceta	specijalni alati		
	pincete													
	bez optičkog povećanja				uz optičko povećanje									
rukovanje dijelovima...	lako		otežano (1)		lako		otežano (1)		0	1	2	3	4	
deblijina [mm]...	> 0,25		$\leq 0,25$		> 0,25		$\leq 0,25$		5	6	7	8	9	
$\alpha \leq 180^\circ$	0	3,6	6,85	4,35	7,6	5,6	8,35	6,35	8,6	7	7			
$\beta = 360^\circ$	1	4	7,25	4,75	8	6	8,75	6,75	9	8	8			
$\alpha = 360^\circ$	2	4,8	8,05	5,55	8,8	6,8	9,55	7,55	9,8	8	9			
	3	5,1	8,35	5,85	9,1	7,1	9,55	7,85	10,1	9	10			

dvjema rukama – dijelovi se čvrsto ugnježđuju ili zapliču, ili su savitljivi, ali se mogu hvatati i podizati jednom rukom (korištenjem alata za hvatanje ako je potrebno) (2)	nema dodatnih poteškoća pri rukovanju										dodatake poteškoće pri rukovanju (1)			
	$\alpha \leq 180^\circ$					$\alpha = 360^\circ$					$\alpha \leq 180^\circ$			$\alpha = 360^\circ$
	duljina [mm]													
	> 15	$\geq 6 \text{ i } \leq 15$	< 6	> 6	≤ 6	> 15	$\geq 6 \text{ i } \leq 15$	< 6	> 6	≤ 6				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	8	4,1	4,5	5,1	5,6	6,75	5	5,25	5,85	6,35	7			

dvije ruke, dva radnika ili mehanička pomoć, potrebni su za hvatanje i transportiranje dijelova (velike duljine)	dijelovima može rukovati jedna osoba bez mehaničke pomoći										dvije osobe ili mehanička pomoć potrebni za rukovanje		
	dijelovi se čvrsto ne ugnježđuju niti zapliču, nisu savitljivi												
	masa dijela < 4,54 kg (10 lb)					masa dijela > 4,54 kg (teški)							
rukovanje dijelovima...	lako		uz poteškoće (1)		lako		uz poteškoće (1)						
	$\alpha \leq 180^\circ \text{ i } \alpha = 360^\circ$		$\alpha \leq 180^\circ \text{ i } \alpha = 360^\circ$		$\alpha \leq 180^\circ \text{ i } \alpha = 360^\circ$		$\alpha \leq 180^\circ \text{ i } \alpha = 360^\circ$						
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	9	2	3	2	3	3	4	4	5	7	9		

Karta 3. RUČNO UMETANJE – PROCIJENJENA VREMENA, s

Napomene

- (1) Dio je čvrsti ili nečvrsti element u nekom montažnom procesu. Sklop se smatra dijelom ako se dodaje tijekom montaže. Ljepila, tekućine, punjenja i slično, koji se koriste za spajanje dijelova, ne smatraju se dijelovima.
 - (2) Otežan pristup znači da prostor raspoloživ za montažnu operaciju uzrokuje znatno povećanje vremena montaže. Ograničen pogled znači da se radnik tijekom montažnog procesa mora osloniti uglavnom na osjetilo dodira.
 - (3) Potreba za pridržavanjem dijela znači da je dio nestabilan nakon postavljanja ili umetanja, ili tijekom sljedećih operacija, te da dio treba hvatati, nanovo prikloniti ili pridržavati prije no što je konačno osiguran. Pridržavanje se odnosi na takvu operaciju, kojom se, ako je potrebno, održava položaj ili orijentacija već postavljenog dijela, prije, ili tijekom iduće operacije sklapanja. Dio je smješten ako ne zahtijeva pridržavanje ili ponovno poravnavanje za sljedeće operacije, i ako je samo dijelomice osiguran.

- (4) Dio je lako poravnati i smjestiti (pozicionirati), ako je položaj dijela osiguran određenim smještajućim značajkama dijela, ili značajkama onoga dijela s kojima se dio spaja, a samo je umetanje olakšano dobro oblikovanim skošenjima ili sličnim značajkama.

(5) Otpor koji nastaje za vrijeme umetanja dijela može biti uslijed: malenih zračnosti, zaglavljivanja ili uklještenja dijelova, nepravilnog položaja dijela ili umetanja dijela uz veliku silu otpora. Naprimjer, prešani spoj jest interferencijski spoj gdje se zahtijeva velika sila za sklapanje.

(6) Standardno vrijeme pritezanje vijaka uključuje dodatno vrijeme za uzimanje alata (vijčala), vijčanje vijka ili matice i ispuštanje alata. Ako treba nekoliko vijaka umetnuti i/ili pritegnuti slijedno, točniji račun za stupac 7 obrasca za ručno sklapanje jest: $(2) \times [(4)+(6)-3]+3$, gdje su (2), (4) i (6) iznosi u stupcima 2., 4. i 6.

			nakon spajanja dio nije potrebno pridržavati da se zadrže orientacija i pozicija dijela (3)					dio je potrebno pridržavati tijekom sljedećih operacija kako bi mu se zadržali orientacija ili pozicija (3)								
poravnavanje i smještanje dijela, tijekom spajanja ...			lako (4)			otežano		lako (4)			otežano					
otpor umetanju...			ne	da (5)	ne	da (5)	ne	da (5)	ne	da (5)	ne	da (5)				
			0	1	2	3	6	7	8	9						
dodavanje dijela (1), pri čemu nijedan dio još nije odmah konačno osiguran	dio i pridruženi alat (uključujući ruke) mogu lako doseći zahtijevani položaj	0	1,5	2,5	2,5	3,5	5,5	6,5	6,5	7,5						
	dio i pridruženi alat (uključujući ruke) ne mogu lako doseći zahtijevani položaj	1	4	5	5	6	8	9	9	10						
	zbog otežanog pristupa ili ograničenog pogleda (2)	2	5,5	6,5	6,5	7,5	9,5	10,5	10,5	11,5						
			nema operacije pritezanja ili plastične deformacije odmah po umetanju			plastična deformacija neposredno poslije umetanja					pritezanje vijaka odmah po umetanju (6)					
						plastično savijanje ili uvijanje		zakivanje ili slična operacija								
			poravnavanje i smještanje tijekom spajanja...													
dodavanje dijela (1), pri čemu su dodavani dio i/ili drugi dijelovi odmah konačno osigurani	dio i pridruženi alat (uključujući ruke) mogu lako doseći zahtijevani položaj i alatom se lako rukuje	3	2	5	4	5	6	7	8	9	6	8				
	dio i pridruženi alat (uključujući ruke) ne mogu lako doseći zahtijevani položaj, ili se alatom ne može lako rukovati	4	4,5	7,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	8,5	10,5				
	zbog otežanog pristupa i ograničenog pogleda (2)	5	6	9	8	9	10	11	12	13	10	12				
			mehanički postupci spajanja (dijelovi su već u pravom položaju, ali nisu osigurani odmah po umetanju)					nemehanički postupci spajanja (dijelovi su već u pravom položaju, ali nisu osigurani odmah po umetanju)					nema postupka spajanja			
			nikakva ili lokalna plastična deformacija			uskočni spoj, uskočna spojnica, prešani spoj itd.		metalurški postupci, pri čemu je dodatni materijal...			kemijski (lijepljjenje itd.)		rukovanje dijelovima ili sklopom (orientiranje, podešavanje itd.)			
								potreban								
			savijanje ili slični zakivanje ili slični pritezanje vijaka ili drugi		nepotreban (npr. zavarivanje elektrotoporno ili trenjem itd.)		meko lemjenje		zavarivanje ili tvrdо lemjenje				drugi postupci (ulijevanje tekućine itd.)			
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9			
Posebna operacija – montažni postupci gdje su svi čvrsti dijelovi u pravom položaju			9	4	7	5	3,5	7	8	12	12	9	12			